


Feilliste til boken Automatiseringsteknikk

<https://techteach.no/automatiseringsteknikk>

Finn Aakre Haugen

18. november 2025

Referanse	Feilretting
Side 23, likn. (1.4)	Ledd e_{100} skal ikke tas med.
S. 101, linje 2	«elektrisk kraft» skal være «elektrisk effekt».
S. 108, linje 2	«Styresløyfen» skal være «reguleringsløyfen».
S. 167, likn. (4.45)	$a_{1,2}$ skal være a .
S. 183, linje 7	«state tilbakekopling» skal være «tilstandstilbakekopling».
S. 214, over fig. 6.7	«to nettverk i parallell» skal være «to kontakter» i parallell.
S. 214, figur 6.7	Korrekt: 
S. 215, likn. (6.6) og (6.7)	x2 skal være in_2.
S. 242, likn. (7.30)	JS' skal være S' .
S. 567, to steder	«kap. ??» skal være «kap. 1.3.3».